



Storgatan 59, Box 502, 901 10 UMEÅ
Tel: 010-722 50 00


Siktanalys

Grushalt %	17,5 %
Sandhalt %	47,2 %
Finjordshalt %	35,3 %
Jordart	Sandig siltig morän
Tjälfarlighetsklass	3
Materialtyp	4A
Graderingstal d_{60} / d_{10}	-

Projekt

Vassara 10

Uppdragsnummer	10242342
Borrhål	276
Djup	0,5-1,0
Fältdatum	2017-01-10
Labdatum	2017-01-19
Lab.tekn	A.Lidgren
Inkommet prov	568 gr






Storgatan 59, Box 502, 901 10 UMEÅ
Tel: 010-722 50 00

Siktanalys

Grushalt % 27,8 %
Sandhalt % 56,8 %
Finjordshalt % 15,4 %
Jordart Fyllning: Mullhaltig grusig siltig sand
Tjälfarlighetsklass 2
Materialtyp 3B
Graderingstal d_{60} / d_{10} -

Projekt Vassara 10

Uppdragsnummer 10242342
Borrhål 279
Djup 0,0-0,5
Fältdatum 2017-01-10
Labdatum 2017-01-19
Lab.tekn A.Lidgren
Inkommet prov 325 gr





Storgatan 59, Box 502, 901 10 UMEÅ
Tel: 010-722 50 00

Siktanalys

Grushalt % 25,8 %
Sandhalt % 51,6 %
Finjordshalt % 22,7 %
Jordart Grusig sandig siltig morän
Tjälfarlighetsklass 2
Materialtyp 3B
Graderingstal d_{60} / d_{10} -

Projekt

Vassara 10

Uppdragsnummer 10242342
Borrhål 279
Djup 2,5-3,0
Fältdatum 2017-01-10
Labdatum 2017-01-19
Lab.tekn A.Lidgren
Inkommet prov 397 gr

